

# 大姚瑞碧茨拉加油站

1. 周边环境, 与上次比较发生变化.

2. 现状特征描述.

① 加油机由新地线未申报总控制接地  
加上 LGD<sup>21</sup>、0<sup>17</sup>.

② 油罐白铁保护层不能透气散气.

③. 92<sup>01</sup>汽油加油机上未注明油品编号.

现场情况: 何景华 李达

赵登贵

2026月2月1日

